

Historiek van het voertuig met chassisnummer YV1FW45C1F1265460

Merk/Model:	VOLVO V60	Eerste ingebruikname:	13/04/2015
Energiebron:	Benzine	Eerste inschrijving in België:	12/02/2016
Euronorm:	5b		
CO ₂ -emissies (g/km):	134 (NEDC)		
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Openstaande terugroepacties:	Ja (2) Zie bijlage(n)		
Situatie op:	22/04/2024		

Scan de QR code voor extra info:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
121.921	22/04/2024	25.003	10/02/2016		
121.874	19/02/2024				
120.920	18/12/2023				
114.691	20/04/2023				
111.931	16/01/2023				
107.565	27/07/2022				
104.770	11/04/2022				
103.502	18/01/2022				
95.419	21/04/2021				
92.511	13/10/2020				
89.606	10/03/2020				
78.485	16/05/2019				
65.939	18/07/2018				
54.515	02/11/2017				
39.436	22/12/2016				

Dit voertuig werd tweedehands ingevoerd uit het buitenland. De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

Chassisnummer: YV1FW45C1F1265460

Openstaande terugroepacties

Situatie op 22/04/2024

29705 Pakking uitlaatspruitstuk

Mogelijke koelvloeistof- of olie lekkage.

10029 Bevestigingskabel veiligheidsgordel voorstoel

De bevestigingskabel van de veiligheidsgordel kan onder bepaalde omstandigheden in de loop der tijd minder sterk worden.